

TurboNews TN2014-013

TPS light * Ausfall Diagnose Service**
Symptom deuten und Ursache(n) erkennen

Betrifft:

Alle Fahrzeuge mit Abgas-Turbolader!

Hintergrund:

Seit einigen Jahren bieten wir unseren TPS pro ***** Prüfservice an. Dieser Service richtet sich an Personen, die z. B. zur Überprüfung einer Reklamations-Ablehnung eine unabhängige Beurteilung zu einem Produkt wünschen. Die Kosten eines solchen Prüfberichtes hängen vom individuellen Aufwand ab und werden deshalb auch nach Aufwand berechnet.

Kundenseitig besteht jedoch seither der Wunsch einen solchen Service mit einer Pauschale anzubieten. Dieser Wunsch stand jeweils im Zusammenhang damit, dass Kunden eine Prüfung eines ausgefallenen Turboladers suchen, um vor Einbau eines neuen Turboladers Anhaltspunkte zu bekommen, wieso der alte Turbolader ausgefallen ist.



Wo macht dies Sinn?

Die möglichen Ursachen für einen Ausfall eines Turboladers sind vielschichtig und in fast allen Fällen durch einen Fehler im Umfeld bedingt. Diesen Fehler gilt es vor Einbau eines neuen Turboladers zu entdecken und zu beseitigen!

Die Demontage und Begutachtung des Altteils kann hierbei wichtige Hinweise geben, die den Vorgang der Überprüfung am Fahrzeug zwar nicht ersetzen, jedoch oft vereinfachen.



Turbinenseitige Fremdkörperschäden



Blockaden in der Abgasführung (KAT bzw. DPF zu)

sind nur zwei Ausfall-Ursachen, die in einer Begutachtung des Altteils deutlich erkennbar sind.

Kosten:

Der TPS light *** wird zum **Pauschal-Preis von 100,00 EUR zzgl. MWSt.** angeboten.

Dieser Service kann deshalb kostenminimiert angeboten werden, weil anders als beim TPS Prüfservice auf die Erstellung eines umfangreichen Berichtes verzichtet werden kann. So wird z. B. auf eine Erstellung aufwendigen Bildmaterials verzichtet; der Bericht selbst bleibt kurzgefasst und mit wesentlichen Inhalten.

Wichtig für Sie:

Demontierte Altteile werden allgemein nicht mehr zur Rückgabe akzeptiert. Wenn Sie bei uns oder unserem Handelspartner anschließend einen Turbolader im Tausch kaufen, so schreiben wir Ihnen für diese Einzelteile dennoch 100% des Pfandwertes gut.

Alle weitere Informationen, inkl. eines Download-Formulars halten wir auf unserer Hauptseite im Bereich **TECHNIK** für Sie bereit:

<http://www.turbolader.com/pages/technik/tps-light.php>

Ihr Schlütter Turbo Team