

VW T5 BiTDI

AGR-Kühler dringend mit austauschen

TurboNews TN2021-004

im April 2021

Seite 1 von 1

Turbo nicht ohne Prüfung AGR-Kühler tauschen!

Wiederholungsausfälle vermeiden!

Betrifft Artikel-Nrn. 166-00990 und PRO-00990

Vor dem Ziel gute Umsätze zu erreichen steht bei uns, dass wir helfen Zweitausfälle zu vermeiden.

Unsere hier vorgenannten Artikel werden bei einer Reihe von Fahrzeugen der VW Modelle Multivan V und Transporter V angewendet.

Vielfach haben wir bereits berichtet, dass jeder Turboausfall eine Ursache hat, die es zu finden und zu beseitigen gilt.

Vielfach wird zu dieser Anwendung bereits in der Fachpresse berichtet, dass der AGR-Kühler als Schwachstelle ausgemacht und bereits mehrfach verbessert wurde.

Die Ausfälle des AGR-Kühlers sollen laut VW "unter gewissen Einsatzbedingungen und Fahrweisen" stattfinden und kein generelles Problem darstellen.

Detaillierter berichtet hierüber z.B. die autofahrerseite.eu.

Aktuelle AGR-Kühler Ausführung unter VW Teile-Nr. 03L 115 512 D

Im Bericht der autofahrerseite.eu heißt es: „Als Risikofahrzeug muss jedoch jeder T5-Bulli mit 2.0 BiTDI-Motor aus dem Bauzeitraum Oktober 2009 bis September 2016 gelten“.

Zumindest für die hier genannte Modell- und Bauzeitangaben raten wir bei ungeklärten Ausfällen des Turboladers, diesen nicht zu tauschen ohne den AGR-Kühler einer detaillierten Prüfung zu unterziehen und diesen im Bedarfs- und Zweifelsfall mit dem Turbolader gegen den neuesten Baustand zu ersetzen.

Vergessen Sie bitte nicht, sich über den Beladungszustand des DPFs zu versichern. Gleichfalls ist der Motor im Vorfeld auf erhöhten Verschleiß zu prüfen - das Stichwort ist hier Mischreibung!

Noch einmal: **Jeder defekte Turbolader hat seine Ausfallursache, die es vor Einbau eines neuen Turboladers zu finden und zu beseitigen gilt. Ansonsten ist ein Zweit- oder auch Drittausfall vorprogrammiert!**

Abschließen noch der Hinweis: **Bitte lesen Sie auch unsere TurboNews [TN2019-005](http://www.turbonews.eu)**

Ihr Team Turbo Technik der
Schlütter Turbolader GmbH

Rückfragen? Gerne!
Rufen Sie uns einfach an:  **02241 250 520**